

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。


- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-


修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

		更			•	外形		2 12
	1			·		仕様		/1.2
	2			目	次			
	3						買	
•	4	1. 概	説	•			3	
	5	1. 1	概	要				
	6	1. 2	樽	成				
	7	1. 8	仕	様			4	
4	В	1. 4	附 属				30	
9	,							
1	0	2. 取	扱 法					
1	}	2. 1	パネル面の	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		·····	5	
	ł							
1:		2. 2	測定の準					
1:		1)		装塡と取外				
14		2)		ンクの装着				
18		3)	電源周波	数 5 0 Hz	または 6 0 Hz	の場合の操作取扱	及い	
16	1	4)	入力リー	ド、アース	リードの接続			
17		5)	動	作				
18		2. 3	測	定		NO. 11. 4		
19						t of his best of the state of t	a good on the second of	The state of the second proper successions
	1							
20		8. 動化	作 原 理		A MOST OF THE SECTION		10	TOTAL DE SERVICE CONTRACTOR CONTR
20 21		8. 動化	作 原 理	Commence that the same of	and the second of the second o		10	
				上の注意			-	
21 22		4. 保守	および取扱				10	
21 22 23		4. 保守 4.1	および取扱保	चें			-	
21 22 23 24		4. 保守 4.1 1)	および取扱保	守 交換			-	
21 22 23 24 25		4. 保守 4.1 1) 2)	および取扱 保 記録紙の 増巾器部	守 交換 およびケー:			11	
21 22 23 24 25 26		4. 保守 4.1 1) 3) 3)	および取扱 保 記録紙の 増巾器部	守 交換			11	
21 22 23 24 25 26		4. 保守 4.1 1) 3) 3) 4)	および取扱保配録紙の増加器のおいません。	守 交換 およびケー: の清掃おより 交換			11	
21 22 23 24 25 26 27		4. 保守 4.1 1) 3) 3)	および取扱 保 記録紙の 増巾器部 記録ペン	守 交換 およびケー: の清掃おより 交換			11	
21 22 23 24 25 26		4. 保守 4.1 1) 3) 3) 4) 5)	および取扱保配録紙の増加器のおいません。	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27		4. 保守 4.1 1) 3) 3) 4) 5)	および取扱保部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5)	および取扱保部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5)	および取扱の増配のの増配ののののののののののののののののののののののののののののののの	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5) 4.2	および取扱の増配のの増配ののののののののののののののののののののののののののののののの	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5) 4.2	および取扱の増配が取扱ののがいる。これでは、おりないののでは、おりないのでは、ないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5) 4.2	および取扱の増配が取扱ののがいる。これでは、おりないののでは、おりないのでは、ないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5) 4.2	および取扱の増配が取扱ののがいる。これでは、おりないののでは、おりないのでは、ないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク			11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34		4. 保守 4.1 1) 2) 3) 4) 5) 4.2 5. 回 6. 外	および取扱の増配が取扱ののがいる。これでは、おりないののでは、おりないのでは、ないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク		分類	11	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	<u>^</u>	4. 保守 4.1 1) 3) 4) 5) 4.2 5. 回	お保部は対象の部との政路の部とのが、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、	守 交換 およびケー! の清掃およ! 交換 ク		番号	11	



	/ 頁					外形	4 / 3
1	-	l. 8	仕	.,	梯		/12
	•	5	حقيز		144		THE RESERVE AND ADMINISTRAÇÃO A LANGO PE
2		-4	0			攀丛龙祖瓜(乌),少一人自我们你一个几户对你, 。	* **********
		方			式	電位差計形トランジスタ自動平衡式1点連続ペン書き	Process of addition of the complete and a
4		_					* * min = 1400 400 + 100 + 100 + 100
5		趣	定	ν >	ノジ	5,10,20,50,100,200,500 mV	
6						1, 2, 5, 10, 20, 50 V 18V>	Ü
ı		2000	,		******		
8		最	小	Ħ	200	5 m V ν ν ψ 5 0 μV	
9				_		10mV ν ν ϑ 1 0 0 μ V	
10						20mV ν ν ν 2 0 0 μV	
11							
12		入	力	抵	抗	不平衡時 1.7 MΩ以上 平衡時 2 MΩ	
13						(入力端子ケースに対しフローテイング1MΩ 2 μF DC 150 Vi	是大)
14							
15		~	ン	速	度	3 0 0 mm /Sec	
16							
17		確			度	フルスパンの± 0.8% (全レンひとも)	
18							TO THE STANDARD AND ADDRESS OF THE PARTY.
19		検	出	感	度	フルスパンの土 0.2% (金レンひとも)	
20							,
21		基	準	電	圧	温度補償形定電圧ダイオードによる	
22							En en y homesoned
23		有	効 証	録	ф	200mm (専用ロールチャート230×20m)	
24							
25		恕	绿缸设	きりき	度	20,60,180㎜//min.20,60,180㎜//h 6段	•
26							
27	·	零	点	週	整	各レンジとも全域に調整可能	
28							
29		電			源	AC 100V 50/80Hz 約18VA (ペン・ダウンの時)	
30							
31		外	形	寸	法	幅350 高さ260 奥行230	
32				•			
33		重			量	約 1 4 Kg	
34		antisk.		-		10 - 0 - 0	
35							
-	<u> </u>	- †		T	٠,	To see the second secon	
-	<u> </u>	1					
-	1 · · · 版 年月	8	承認	形名		191形 取扱説明書 仕様 另一 81154	1 3 5 2 4
-	版 年 月 焼水電 -			10		取 扱 説 明 書 書 式 図番 N P - 3 2 6	

	ſ	. /	頁											外形				5	/ ₁₂ 頁
				<u> </u>	7/1		- 1	7 -1-		* 605			. 201. 2	仕様			γ	-	12
	1			1. 4	附	属	<u> </u>		1 J - F								mar i i i i	1本	***
	2												を端わた	ロクリン	ソプ、タ	そ形チツ:	プ	1本	
	3							記	録 紅		(20							3 巻	,
1	4							1	ン ク		(10) ca	袋入り					5 🗷	raindige - substances systems
	5							~	ン 外									1本	
	6							ペン	掃除用	金属	幕線							1 =	
	7							アレ	ソ・レ				トドラ	ライブ	東車交	換用)		1 本	1866 BY 1750
	8							<	りが	((1 m	1)						1 本	to georg
	9							イン	クチュ	ーフ	· ((30	cm)					1本	Joseph Marketon
1	10					•		ヒュ	- X	((0. 5	(A		11.050				2 =	Ü.
1	11							取扱	説明書	ŧ,				_				1 部	
1	12							試験	成績表	₹.								1部	
1	13																		
1	14		2.	取	扱	法													
1	15			2. 1	パオ	ル面の) 説明	(第	2 図 参	照)									
1	16																	:	
1	17			INE	ידטי:	端子			測定リ	- F	を接	続す	る端子	で外に	金に対	してフ	_ _	テイン	1
1	18							3	れてい	ます	• ((ケー	スー端	子間	ιмΩ	2 <i>µ</i> F	DØ1	50V最	大)
1	19										1	or shows a	****		TATE OF THE SECOND		Andreas and the Africa of Section 1	mir nom s	
2	20			GNI	3 端 5	子	• • • •		本器を	接地	する	端子	で外貨	に接続	売され	ていま	す。		•
2	21						• • •		!		a a consistence of the	and regard	PROFESSION OF SEC. 1	Constitution of the second second		an although garging on			0- 3400000 0
2	22			INE	-ਹਾ	ATTEN			測定質	圧を	1/0湖	き衰り	せる押	ポタ:	ノスイ	ツチで	押し	た位置	で
2	23						• •									RANGE			yes a section of the
	24				*** •				ます。										
	25							,	4.7.5							9.1%		•	· a 29 4
	26			דודים	т. ф	CLIT	RANGE		フルッ		112.12	(>/ 35	***		- አአ መ	押ポタ	· \ 7	イツチ	
	27	a 1		1 01	111 0	OKUE	TAN GE							·		1.		*.	
	28		•												о ш v~	~ 5 V,	, 141 (ンで状	應
	29							で	5 0 m	v~	5 O '	V E	よりま	5 0					- 40
										9 shta 21		tte Al	- ***		*** 1				· / · · / · · / · · · · · · · · · · · ·
	30			ZEF	0 P	OSITI	ОИ									ツマミ	で、	עמש	′ン
	31							Ÿ	におい	ても	,目	盛.の	全域を	*移動"	できま	\$ a			e e ja vitaanise
	32																		Nation and
	33			SEN	TIRI	IVITY			FIX (の位詞	置でご	ブルコ	スケー	ルレン	ジ表え	京に較]	Eされ	た状態	復で
3.	4							動	作しま	す。									
3	15								VARI	ABLE	o 0 (位置"	にはフ.	ルスケ	- NI	ノンジタ	の感用	を変	化吉
	-	A	•						,					分類					•
	_	<u>& ·</u> 1 ·	•	+		形								番号仕様					1 3
	-		月	日月	k 認	名	1	9 1	形		取	扱 説	明書	香号	S -	- 83	1 1 5	5	2 4



	頁	(7 /12
1	2, 2	測定の準備(第3図参照)	
2	1)	記録紙の装填と取り外し。	
3	(1)	f) ロックレバーを上げチャート機構を前に引き倒します。	
4	(12)	中 記録紙ロール取付板(右側)に、ロール芯を押し当てながら、左側取付板にロ	ール芯
5		をはめ込んで装塡します。	
6	(+)	次に記録紙の第1番目のパーフォレーションをドラムのスプロケットに合わせ、	トラ
7		ム右端の記録紙手送り車を手前に回わしながら前方へ5cm程度繰り出します。	
8	(=)	 ロックレバーを上げチャート機構を正規の位置に押し入れ、ロックレバーを完 ま	全に下
9		までさげてロックします。	1
10	e:	この場合,チャート機構を完全に押し込んだ状態で,ロックレバーをさげて下:	ĕv. □
11	(1)	カ チャート機構をセットしたら、手送り車を使つて紙を繰り出し、ペーパーカッ	1
12		裏を通して下へ出します。	1
13		垂れ流して御使用の場合は、記録紙のセットはこれで終了したわけです。	
14	()	自動巻き取り装置を御使用の場合。記録紙先端の三角になつた部分を巻き取り。	
15		のスリ割りの中へ押し込むだけで自動的に巻き取ることができます。	11
16	(1)	N 巻き取りポピンの取り外し。右側へ押したがら手前に引きますと、ロック孔が1	
17		て、ポピンごと取り外すことができ、ポピン左右の枠は抜けますから、容易に、	⊀ピン
18 19		を紙から引き抜くことができます。	
20			2
21			2
22		ロックレバー	2
23		(第 3 図)	2
24		3 4 10	2
25			2
26		コール取付板	2
27	• • • • • • • • •		2
28			2
29			2
30		記錄紙手送り車	3
31			3
32		N P A	3
33		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	3
34			3
35			3!
	<u>A</u> · ·	分類	
ŀ	1	番号 番号 形 1 9 1 形 野 超 題 塞 仕様 C - 9 1 4 5 7	1 3
		日承認名 191形 取扱説明音 番号 3 81157	2 4
L	菊水電-	2子工業 取扱説明書書式 図書 NP-326 6803.100	
		6803.100	, A 30 H 4

/ 頁		外形	8/頁
		仕様	12,
2)	インクタンクの装置		
п	ツクレバーを上げてチャート機構を前に倒します	と,内部にインクタン	ク接続用のバ
1	プと支持用のクリップが見えます。		2000 - 1000 - 1000 - 1
(1)	附属インクタンクの引き出しチュープを上に向	けてつまみ、タンクを	ぶら下げた状
	憩で、その先端をハサミで切り、接続用パイプ	に充分さし込みます。	
(11)	次ぎに下図のようにタンクのチューブ引き出し	部分を右上にして、左	ふちをクリツ
	プにはさんで固定して下さい。		
64	固定したらインクタンクを手で押してインクが	ベン先に到達するまで	圧送して下さ
	n.		
	- 7		
	120 320	/ .	•
			•
*	使用中インク切れを起した場合にも, この方法	で圧送して下さい。	
*	インクタンクを押してインクが出ないときは、	ペン先のつま h . かわ	きが考えられ

- 米 インクタンクを押してインクが出ないときは、ペン先のつまり、かわきが考えられますのでペン先の先端を水でぬらすか、附属の掃除用金属線を5mm程度さし込んで抜き、インクタンクを押し、圧送して下さい。
- 米 長期間使用しなかつたとき、長期間使用のときは1ヶ月に一度程度、ペン先(ねじ式) をはずして、水で洗つて下さい。
- 3) 電源周波数50Hz または60Hz の場合の操作取扱い。

取 扱 説


チャート・ドライブ用に同期電動機を用いておりますので、御使用になる電源周波数により、本体背面部50Hz → 60Hz スイッチを切換え、且つチャート ドライブ機構の 遠車(赤、緑)を入れ換えて下さい。

米 歯車の入れ換え

菊水 電子工業

本体を側面板を引き抜きます(4項,増巾器部およびケースの取外し参照)チャートドライブ機構が見えますから赤歯車,緑歯車を入れかえて下さい。

図書



NP-32635


	/ 頁							***************************************				regionis Private		外	形				9	/ 頁	I
	/_	<u> </u>					-			,	٠			仕					1.	12	
1		4)	入	カリ・	- j* .	ア -	・スリ	- }	* の ±	安統					,					,	1
2			(1)	入力!	J - F	を入	.力=	コネク	1 タ・	- 17	ヤツ	クに	接続	いた	しまっ	† 0				•	2
3		((口)	アース	z • y	- F	の矢	き形す	・ツァ	か	GND	端子	こに新	きめつ	け。	他端。	のわに	- ロク	リリツ		3
4			プ	は適当	当な接	地金	属に	: < ≵	えま	きす	0										4
5																					5
6		5)	動		作																5
7	,		電	源コ・	- ドを	接続	し、	POT	VER.	スイ	ツチ	を打	甲しま	ますと	、約	3 0	砂後の	こ側を	包可能	ì	7
8			の状	態にな	じりま	す。															8
9																					9
10		2. 3	測	· -	定																1(
11		1)	入	力リ -	- ド先	端の	わに	ロク	リッ	ップ	を短	絡し	、指	示の:	零位品	置を 2	ERO	POS	ITIC	N	1
12			つま	みによ	つて	合せ	ます												٠.		12
13				CALE				-	定定は	: 予	想さ	れる	被測	定電	E L !	高く	っに設	定し	、指	录	13
14				れが月																	14
15		:	場合	、赤色	きのわ	(C	を、	大地	に対	ţι	て高	イン	ピー	ダンス	ス側を	= 接続	もして	下さ	No.		1:
16		3)	記		録															• :	16
17			記	録に入	いる	には	PEN	LI	FT >	4	ツチ	を下	げ、	OHA	RT D	RIVI	3 ボタ	· ~ @	進当	な	17
18		j	速度	ボタン	を押	すと	とた	29	、話	景	をは	じめ	るこ	とが.	C 😤 🖠	きす 。					18
19			必	要がま	って	速度	を変	える	場合	`•	その	ŧ ŧ	他の	ボタ:	人仁等	刀換文	ても	差 支	えあり)	19
20			ませ.	ん。																	20
21																					21
22																					22
23																					23
24																					24
25				•														***			25
26														•					:		26
27			•			•								• • •							27
28						J.															28
29																				, .	29
30																				\ 	30
31					•																31
32																					32
33																					33
34																					34
35																					35
- I	<u> </u>				7									分类			-		•		
F	1	+		形	· ,	en e any								番号						1_3	
		日序		名		1 9	1 3					説	明書	100 7						2 4	
L	菊水電-	子 工 #	奏			取	扱	説	明書	讃	左			図書	F	N I	P - :	3 2	6 3	5	

8. 動作原理

頁

確度の高い電圧測定法として、電位差計による方法が広く用いられていますが、測定に当つて測定者が行う電位差計の平衡をとる操作を常時、自動的に行う方式が自動平衡方式と言われています。

電位差計形自動平衡記録計の原理を説明しますと、



(第4图)

第4図より標準電圧EはポテンショメータR
に一定の電圧を供給し、摺動子Sの位置によったの電圧を供給し、摺動子Sの位置によった既知の電圧Bsを発生すると考えます。今入力端子にBxなる未知の電圧が加えられたとしてD点でBxとEsを比較し、(Ex-Es)を平衡増巾器Aに加えると、もし最初Es=0であつた時にはExがそのままAの入力に加えられます。Aの出力には平衡電動機Mが接続されており、またMの出力軸は機械的にポテンショメータR上のSをEsの増大する方向に

移動するものとすれば、 $A \subset \mathbb{B}_X$ の加わつたことによつて \mathbb{B}_S は増大します。これは $(\mathbb{B}_X - \mathbb{B}_S)$ を小にしようとする操作を行うことであり、 $(\mathbb{B}_X - \mathbb{B}_S)$ がMを回転し得る出力を A に加えている限りその操作を続けます。 A の出力が M の回転を持続し得る最低の電圧 e_0 以下となれば M は停止する。このときの $(\mathbb{B}_X - \mathbb{B}_S)$ の値は A の増巾 度を μ とすれば

$$(E_{X} - E_{S}) = \frac{e_{0}}{\mu} \quad \epsilon \pi \delta$$

従つて μ が充分大きいとすれば $\mathbb{E}_{\mathbf{x}}=\mathbb{E}_{\mathbf{s}}$ と考えられ、平衡状態となつたことを意味するから、 $\mathbb{E}_{\mathbf{s}}$ すなわち \mathbf{s} の位置から $\mathbb{E}_{\mathbf{x}}$ を求めることができます。

この場合。測定精度はBgの値すなわち、標準電圧Bおよびポテンショメータの直線性、目盛の確度によつて決まり、増巾度μの変化は、あらかじめμを充分高く設定しておくことによつて、影響をなくすことができ、記録に際しての摩擦の問題も除去することができ、高確度の記録が可能となるわけです。

A	•	•					7										7			分類 番号			·					7	icana yeara
1 版	年	· 月	B	承	æ.	形 名		1	9 :	1 J	E	-			取	接	説	明	普	仕様 番号	S		8	1	1	в	0	-/	$\begin{smallmatrix}1&3\\&5\\2&4\end{smallmatrix}$
7	南水	電	子	工業					取	ŧ)	\ 1	芡	明	圕	膏	た				图書		N	P		3	2	6	3	5

/ 頁		外形 2.22	-11
		仕様	
4.	保守および取扱い上の注意		
	4.1 保 守		
	(1) 記録紙の交換		
	記録紙は約20mとなつておりますので下る	表に示す時間使用できま	す。
	記錄紙速度 20mm/h 60mm/h 180mm/h	2 0 mm / min 8 0 mm / min. 1	. 8 0 mm / frin.
	使用時間(約) 1000時間 333時間 111時	图 17時間 5.5時間	1.9 時間
	記録紙が終りに近ずきますと、記録紙上にタ	k字で。表示されますが	ら新しい
	記録紙を準備して下さい。		
	(2) 増巾器部およびケースの取外し		
	増巾器部はプラグイン式になつておりますの	7.7.额当广阳从1 中如	占检索工
	いは部品の交換ができます。背面上部のローに		
	どと前に引き出せます。(との時、アクリル原		
	取り外ずす時は同様に背面左右のロツクスクリ		
	るめ背面板をはずしますと、あとは上面板、低	面板とも後方に簡単に	抜き取れ
	ます。		
	(3) 記録ペンの清掃および交換		
	記録ペンはペン先部分がねじ式になつていて	て簡単にはずれますので	清掃、交
	換は容易に行えます。		
	(4) くり糸の交換	**	
	くり糸がブーリーからはずれたり。切れた塩	合は、増巾器部、上面	板をケー
	スから抜きとりますと、糸掛け部分が見え。容	あに処理できます。	i
		in the second of	
	(5) イ ン ク		
	インクは必ず当社指定の附属インクを御使用	1下さい。	
	他のインクを使用されますとインクの出が思	ほくなることがあります	ō
	·	分類 番号	
	形	* 仕様 S - 811	

		/ 8
1	4.2 取扱い上の注意	12,
2	(1) アースは原則として接続するようにお願いいたします。	
. 3	(2) 上面板をはずしますと、SPAN ADJ, GAIN ADJ, DAMPING ADJ の調整個所が	
4		-
5	ありますが、SPAN ADJを回転いたしますと、感度が変つてしまいますので、標準電圧を加えて校正するとき以外には絶対に回わさないで下さい。	
6		
7	また、GAIN ADJ, DAMPING ADJは最適状態に調整してありますので絶対に回 わさないで下さい。	
8	(3) インクを移動個所につけた場合には。速やかに拭き取つて下さい。	8.00
9		[
10	(4) 長く放置した後、使用した場合、インクタンクを圧してもペン先にインクが出	
11	ないことがあります。そのときはベン先を水で洗い、掃除用金属線を使つて掃除	
12	して下さい。	
13	(5) アクリル顔を開いたまま。あるいは取外したまま放置しますと器内に塵埃が入	
14	るおそれがありますので、必要時以外は閉じておいて下さい。	
15		
16		100
17		
18		1
19		-
20		2
21		2
22		2
23		
24		2
25		2
26		2
27	the commence of the first of the commence of t	2
28		2
29		2
30		3
31		3
32	なお、不明の点がございましたら、なるべく具体的に内容をお書きの上弊社ま	3
33	でお問合せ下さいますようお願い申上げます。	3
34		3
35		3!
4	A	
-	→ 分類 本 ・ 番号	
<u></u>	1 · · 形	1 3 5 2 4
	類水電子工業 取扱説明書書式 図書 NP-32635	